

СОГЛАСОВАН:  
Начальник управления образования  
Администрации муниципального  
района «Ровеньский район»  
Белгородской области

  
М.А.Бекетова

« 22 » 09 2021г

УТВЕРЖДЕН:  
Заведующий МБДОУ «Наголенский  
детский сад «Берёзка»

  
Н.А.Кантемирова

« 22 » 09 2021г.

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

*муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения «Наголенский  
Детский сад «Берёзка»  
(объекта социальной инфраструктуры)  
для инвалидов и предоставляемых услуг*

С.Нагольное

2021г

В данном деле пронумеровано,  
прошнуровано и скреплено печатью  
( 2 ) листов  
заведующий МБДОУ «Наголенский детский  
сад «Берёзка» Н.А.Кантемирова



## 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Наголенский детский сад «Берёзка»
- 1.2. Адрес объекта 309745 Белгородская область Ровеньский район с.Нагольное ул.Освобождения, дом 64
- 1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание 1 этаж, 1050,4 кв.м  
➤ наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 10000 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 2019, последнего капитального ремонта нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет капитального нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу,.)  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Наголенский детский сад «Берёзка» ; краткое наименование: МБДОУ «Наголенский детский сад «Берёзка»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 309745, Белгородская область Ровеньский район, с.Нагольное, ул.Освобождения, дом 64
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)  
оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)  
муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области  
Адрес вышестоящей организации, другие координаты

309740, Белгородская область, Ровеньский район, п. Ровеньки, ул. Ленина, 60, телефон/факс (8- 47-238) 5-51-30, адрес электронной почты: govobr@yandex.ru

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг предоставление дошкольных образовательных услуг, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями речи, нарушениями умственного развития.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 100 детей.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

## 3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
  - 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 600 м.

3.2.2 время движения (пешком) 10 минут

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), да

3.2.4 Перекрестки: нет;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная;

Перепады высоты на пути: да, бордюры с адаптированными пешеходными уклонами не более 5%.

3.2.6 Их обустройство для инвалидов на коляске: да

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения)                           | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-------|---|---|
| 1.    | Все категории инвалидов и МГН<br><i>в том числе инвалиды:</i> | «ДУ»  |
| 2     | передвигающиеся на креслах-колясках                           | «ДУ»  |
| 3     | с нарушениями опорно-двигательного аппарата                   | «ДУ»  |
| 4     | с нарушениями зрения  | «ДУ»  |
| 5     | с нарушениями слуха   | «ДУ»  |
| 6     | с нарушениями умственного развития                            | «ДУ»  |

\* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
|-------|--|---|
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | <i>ДЧ-В</i>   |
| 2     | Вход (входы) в здание  | <i>ДЧ-В</i>   |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | <i>ДЧ-В</i>   |
| 4     | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | <i>ДЧ-В</i>   |
| 5     | Санитарно-гигиенические помещения                            | <i>ДЧ-В</i>   |
| 6     | Система информации и связи (на всех зонах)                   | <i>ДЧ-В</i>   |
| 7     | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | <i>ДЧ-В</i>   |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: необходима доступность всех зон

#### 4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|-------|--|---|
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Ремонт текущий                                  |
| 2     | Вход (входы) в здание  | Не нуждается                                    |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Не нуждается                                    |
| 4     | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Не нуждается                                    |
| 5     | Санитарно-гигиенические помещения                            | Не нуждается                                    |
| 6     | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Ремонт текущий                                  |
| 7     | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Не нуждается                                    |
| 8     | Все зоны и участки   | индивидуальное решение с ТСР                    |

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере поступления финансовых средств – обустройство покрытия пешеходных дорожек тактильной плиткой, требуются световые и звуковые информирующие устройства, установка держателей поручней.

4.3. Результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

Хорошо.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с Управлением образования администрации муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата размещена на сайте учреждения

(наименование сайта, портала)

## 5.

### Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

- 1 Акта обследования объекта: № акта 01 от «22» апреля 2021 г.
- 2 Приложения к акту обследования №1, №2, №3, №4, №5, №6.
- 3 Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры образовательной организации (Приложение №7)
- 4 Информация о разработке и утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых ими услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий. (Приложение №8)
- 5 Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи.
- 6 Решения Комиссии МБДОУ «Наголенский детский сад «Берёзка» от «22» апреля 2021г.



УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ «Наголенский  
детский сад «Берёзка»  
Н.А.Кантемирова  
«Берёзка» 22» апреля 2021 г

## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

### объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

Ровеньский муниципальный район

« 22 » апреля 2021 г.

Белгородской области

Наименование территориального  
образования субъекта Российской  
Федерации

#### 1. Общие сведения об объекте

1 Наименование (вид) объекта – МБДОУ «Наголенский детский сад «Берёзка»

2 Адрес объекта Белгородская область.. Ровеньский район, с.Нагольное, ул. Освобождения,  
дом 64

3 Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание 1 этаж, 1050,4 кв.м.

- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да. 1500 кв.м.

4 Год постройки здания 2018г., последнего капитального ремонта нет

5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет

6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу,  
краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Наголенский детский сад «Берёзка» МБДОУ «Наголенский детский сад «Берёзка»

7 Юридический адрес организации (учреждения) 309745, Белгородская область, Ровеньский  
район, с.Нагольное, ул.Освобождения, дом 64

#### 2 Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация Образовательная деятельность

#### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту пассажирским транспортом  
до остановки на улице Освобождения

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- ☑ расстояние до объекта от остановки транспорта примерно 600 м
- ☑ время движения (пешком) 10 мин
- ☑ наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
- ☑ Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- ☑ Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;  
 перепады высоты на пути: есть, нет (бордюры с адаптированными пешеходными уклонами не более
- ☑ Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( \_\_\_\_\_ )

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения)         | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-------|---|---|
| 1.    | Все категории инвалидов и МГН               | «ДУ»  |
|       | <i>в том числе инвалиды:</i>                |   |
| 2     | передвигающиеся на креслах-колясках         | «ДУ»  |
| 3     | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «ДУ»  |
| 4     | с нарушениями зрения                        | «ДУ»  |
| 5     | с нарушениями слуха                         | «ДУ»  |
| 6     | с нарушениями умственного развития          | «ДУ»  |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»5

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |        |
|-------|--|---|------------|--------|
|       |  |   | № на плане | № фото |
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | <b>ДЧ-В</b>   |            |        |
| 2     | Вход (входы) в здание  | <b>ДЧ-В</b>   |            |        |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | <b>ДЧ-В</b>   |            |        |
| 4     | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | <b>ДЧ-В</b>   |            |        |
| 5     | Санитарно-гигиенические помещения                            | <b>ДЧ-В</b>   |            |        |
| 6     | Система информации и связи (на всех зонах)                   | <b>ДЧ-В</b>   |            |        |
| 7     | Пути движения к объекту (от остановки                        | <b>ДЧ-В</b>   |            |        |

|             |  |  |  |
|-------------|--|--|--|
| транспорта) |  |  |  |
|-------------|--|--|--|

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Доступно частично всем

#### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта             | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|-------|---|---|
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                  | Ремонт текущий                                  |
| 2     | Вход (входы) в здание                                       | Ремонт текущий                                  |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)  | Ремонт текущий                                  |
| 4     | она целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Ремонт текущий                                  |
| 5     | Санитарно-гигиенические помещения                           | Не нуждается                                    |
| 6     | Система информации на объекте (на всех зонах)               | Индивидуальное решение с ТСР                    |
| 7     | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)           | Индивидуальное решение с ТСР                    |
| 8.    | Все зоны и участки  | Индивидуальное решение с ТСР                    |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере поступления денежных средств: обустройство покрытия пешеходных дорожек тактильной плиткой, требуются световые и звуковые информирующие устройства

в рамках исполнения \_\_\_\_\_  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

основные структурно-функциональные зоны объекта доступны полностью всем категориям инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

удовлетворительно

# Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии межведомственной комиссии по реализации постановления

Правительства Белгородской области от 19 августа 2013 года № 343-пп «О проведении

паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Белгородской

области» в Ровеньском районе

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) \_\_\_\_\_

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта):

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_ ;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта  
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

### 5. Особые отметки

#### ПРИЛОЖЕНИЯ:

#### Результаты обследования:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на _____ 2 _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на _____ 2 _____ л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на _____ 2 _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на _____ 4 _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на _____ 1 _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ 2 _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Позэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Руководитель  
рабочей группы заведующий МБДОУ. Кантемирова Н.А.  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (Подпись)

Члены рабочей группы заведующий хозяйством Кантемирова Н. А.  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (Подпись)

воспитатель Молчанова Л. Е.  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (Подпись)

В том числе:

представители общественных  
организаций инвалидов \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (Подпись)

\_\_\_\_\_ (Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (Подпись)

Управленческое решение согласовано " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(протокол N \_\_\_\_\_)

Комиссией (название) \_\_\_\_\_

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБДОУ «Наголенский детский сад «Берёзка»

Белгородская область, Ровеньский район,

с.Нагольное, ул.Освобождения, д.64

*(наименование объекта, адрес)*

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания  |                                    | Работы по адаптации объектов  |                                   |
|-------|--|------------------|------------|--------|---|------------------------------------|---|-----------------------------------|
|       |  | есть/ нет        | N на плане | N фото | Содержание  | Значим о для инвали да (категория) | Содержание  | Виды работ                        |
| 1     | Вход (входы) на территорию                         | есть             | -          | -      | На пути движения к центральному входу нет тактильной плитки, устройств задерживающих закрытие дверей, нет световых и звуковых информирующих устройств | К,О,Г,С, У                         | Произвести укладку тактильной плитки к центральному входу, установить устройство Задерживающее закрытие дверей, установить звуковые и световые информирующие устройства | Строительные, малярные, монтажные |
| 2     | Путь (пути) движения на территории                 | есть             | -          | -      | Нет рифленой дорожки  | К,О,Г,С                            | Произвести Укладку рифленой плитку  | Монтажные, строительные работы    |
| 3     | Лестница (наружная)                                | нет              | -          | -      | -   | -                                  | -   | -                                 |
| 4     | Пандус (наружный)                                  | есть             | -          | -      | -   | К,О                                | -   | -                                 |
| 5     | Автостоянка и парковка                             | есть             | -          | -      | -   | К, О, С, Г, У                      | -   | -                                 |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        |   |                                    |   |                                   |

|   |                                    |      |   |   |                         |               |  |                               |
|---|------------------------------------|------|---|---|-------------------------|---------------|--|-------------------------------|
| 1 | Путь (пути) движения на территории | есть | - | - | Нет<br>рифленой дорожки | К,О,Г,С       | Произв<br>ести укладку рифленой плитки | Монтажные строительные работы |
| 2 | Лестница (внутренняя)              | нет  | - | - | -                       | -             | -                                      | -                             |
| 4 | Пандус (наружный)                  | есть | - | - | -                       | К,О           | -                                      | -                             |
| 5 | Автостоянка и парковка             | есть | - | - | -                       | К, О, С, Г, У | -                                      | -                             |
|   | ОБЩИЕ требования к зоне            |      |   |   |                         |               |  |                               |

## II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к ПУНКТУ 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к ПУНКТУ 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|---|
|   |  | на плане   | N фото |   |
| Территория, прилегающая к зданию (участок)  | ДЧ-В   | -          | -      | Индивидуальное решение с ТСП  |

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: устранить несоответствия

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБДОУ Наголенский детский сад «Берёзка»

Белгородская область, Ровеньский район,

с.Нагольное, ул.Освобождения, д.64

(наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания   |                                     | Работы по адаптации объектов   |                     |
|-------|--|------------------|------------|--------|--|-------------------------------------|--|---------------------|
|       |  | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание   | Значимость для инвалида (категория) | Содержание   | Виды работ          |
| 1     | Лестница (наружная)                                | нет              | -          | -      | -  | -                                   | -  | -                   |
| 2     | Пандус (наружный)                                  | да               | -          | -      | -  | -                                   | -  | -                   |
| 3     | Входная площадка (перед дверью)                    | есть             | -          | -      | -  | -                                   | -  | -                   |
| 4     | Дверь (входная)                                    | есть             | -          | -      | Не оборудована звуковым дублиром, нет устройства задерживающих их закрытия | К,О,С,Г                             | Установить звуковой дублер, а также устройства задерживающее ее закрытие | Монтажные крепежные |
| 5     | Тамбур   | есть             | -          | -      | -  | -                                   | -  | -                   |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        |  |                                     |  |                     |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- | Состояние | Приложение | Рекомендации по |
|--------------------------|-----------|------------|-----------------|
|--------------------------|-----------|------------|-----------------|

|                       |   |             |           |  |
|-----------------------|---|-------------|-----------|--|
| • функциональной зоны | доступности <*><br>(к пункту 3.4<br>Акта обследования<br>ОСИ) | на<br>плане | N<br>фото | адаптации (вид<br>работы) <***> к<br>пункту 4.1 Акта<br>обследования ОСИ |
| • Вход в здание       | ДЧ-В  | -           | -         | Ремонт текущий   |

-----  
 <\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: устранить несоответствия

Приложение 3  
к Акту обследования  
к паспорту доступности  
от "22" апреля 2021г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания  
(в т.ч. путей эвакуации)

Наголенский детский сад «Берёзка»

Белгородская область, Ровеньский район,

с.Нагольное, ул.Освобождения, д.64

(наименование объекта, адрес)

| № | Наименование функционально-планировочного элемента  | Наличие элемента |          |        | Выявленные нарушения и замечания   |                                   | Работы по адаптации объектов                                       |                         |
|---|---|------------------|----------|--------|--|-----------------------------------|--|-------------------------|
|   |   | есть/ нет        | на плане | № фото | Содержание   | Значимо для инва-лида (категория) | Содержание   | Виды работ              |
| 1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть             | -        | -      | Нет рифленой плитки и перед дверями, в кабинетах нет тактильных табличек | С,О.                              | установить плитку продублировать таблички и тактильными табличками | Строительные, монтажные |
| 2 | Лестница (внутри здания)                            | нет              | -        | -      | -  | -                                 | -  | -                       |
| 3 | Пандус (внутри здания)                              | нет              | -        | -      | -  | -                                 | -  | -                       |
| 4 | Лифт пассажирский (или подъемник)                   | нет              | -        | -      | -  | -                                 | -  | -                       |
| 5 | Дверь   | есть             | -        | -      | -  | -                                 | -  | -                       |
| 6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)           | есть             | -        | -      | -  | -                                 | -  | -                       |
|   | ОБЩИЕ требования к зоне                             |                  |          |        |  |                                   |  |                         |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны        | Состояние доступности <*> (к п.3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к п.4.1 Акта обследования ОСИ |
|--|---|------------|--------|--|
|  |   | № на плане | № фото |  |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей) | ДЧ-В  |            |        | Текущий ремонт   |

|            |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|
| эвакуации) |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|

-----  
<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **устранить несоответствия**

Приложение 4(1)  
к Акту обследования  
к паспорту доступности  
от "22" апреля 2021 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания  
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов  
МБДОУ Наголенский детский сад Ровеньского района «Берёзка»

Белгородская область, Ровеньский район,

с.Нагольное, ул.Освобождения, д.64

(наименование объекта, адрес)

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания        |                                  | Работы по адаптации объектов        |                  |
|-------|--|------------------|------------|--------|---|----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|       |  | есть/нет         | N на плане | N фото | Содержание                              | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                          | Виды работ       |
| 1     | Кабинетная форма обслуживания                      | есть             | -          | -      | Дублирование тактильными табличками     | С,Г,У                            | Провести работы по крепежу табличек | Монтажные работы |
| 2     | Зальная форма обслуживания                         | Есть             | -          | -      | -                                       | -                                | -                                   | -                |
| 3     | Прилавочная форма обслуживания                     | нет              | -          | -      | -                                       | -                                | -                                   | -                |
| 4     | Форма обслуживания с перемещением по маршруту      | есть             | -          | -      | -                                       | -                                | -                                   | -                |
| 5     | Кабина индивидуального обслуживания                | нет              | -          | -      | -                                       | -                                | -                                   | -                |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        | Нет дублирования тактильными табличками |                                  | Провести работы по крепежу табличек | Монтажные        |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*><br>(к ПУНКТУ 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы) <*><br>к ПУНКТУ 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|--|
|   |   | N на плане | N фото |  |
|   |   |            |        |  |

|  |      |  |  |                |
|--|------|--|--|----------------|
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)<br>Вариант I- зона обслуживания инвалидов | ДЧ-В |  |  | Текущий ремонт |
|  |      |  |  |                |

-----  
 <\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **устранить несоответствия**

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания  
(целевого посещения объекта)  
Вариант II - места приложения труда  
МБДОУ «Наголенский детский сад «Берёзка»  
Белгородская область, Ровеньский район,  
с. Нагольное, ул Освобождения, д.64  
(наименование объекта, адрес)

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|  | есть/нет         | N на плане | N фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| Место приложения труда                             | Нет              | -          | -      | -                                | -                                | -                            | -          |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны  | Состояние доступности <*><br>(к ПУНКТУ 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к ПУНКТУ 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--|---|------------|--------|---|
|  |   | N на плане | N фото |   |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)<br>Вариант II- места приложения труда | ДЧ-В  |            |        | Текущий ремонт  |

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 4(III)  
к Акту обследования  
к паспорту доступности  
от "22" апреля 2021 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания  
(целевого посещения объекта)  
Вариант III - жилые помещения  
МБДОУ «Наголенский детский сад «Берёзка»

Белгородская область, Ровеньский район,

с. Нагольное, ул. Освобождения, д. 64

(наименование объекта, адрес)

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|  | есть/нет         | N на плане | N фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| Жилые помещения                                    | Нет              | -          | -      | -                                | -                                | -                            | -          |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны   | Состояние доступности <*><br>(к ПУНКТУ 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы) <***><br>к ПУНКТУ 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|--|
|   |   | N на плане | N фото |  |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)<br>Вариант III – жилые помещения | -   | -          | -      | -  |

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 5  
к Акту обследования  
к паспорту доступности  
от "22" апреля 2021г.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений  
МБДОУ «Наголенский детский сад «Берёзка»  
Белгородская область, Ровеньский район,  
с.Нагольное, ул.Освобождения д.64  
(наименование объекта, адрес)

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |                     |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------|
|       |  | есть/нет         | N на плане | N фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ          |
| 1     | Туалетная комната                                  | есть             | -          | -      | Нет тактильных табличек          | К,О,С                            |                              | монтажные крепежные |
| 2     | Душевая/ванная комната                             | нет              | -          | -      | -                                | -                                | -                            | -                   |
| 3     | Бытовая комната (гардеробная)                      | нет              | -          | -      | -                                | -                                | -                            | -                   |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        |                                  |                                  |                              |                     |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к ПУНКТУ 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к ПУНКТУ 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|---|
|   |  | N на плане | N фото |   |
| Санитарно-гигиеническое помещение           | ДЧ-В   |            |        | Текущий ремонт  |

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 6  
к Акту обследования  
к паспорту доступности  
от "22" апреля 2021г.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте  
МБДОУ «Наголенский детский сад «Берёзка»  
Белгородская область, Ровеньский район,  
с.Нагольное, ул.Освобождения, д.64  
(наименование объекта, адрес)

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |            |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|--|------------------------------|------------|
|       |  | есть/нет         | N на плане | N фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория)   | Содержание                   | Виды работ |
| 1     | Визуальные средства                                | есть             | -          | -      |                                  |  | -                            |            |
| 2     | Акустические средства                              | нет              | -          | -      | К,О,Г, У,С,                      | Установить оповещающее табло   | -                            | Монтажные  |
| 3     | Тактильные средства                                | нет              | -          | -      | К,О,Г, У,С                       | Продублировать таблички и план эвакуации тактильными средствами и информации | -                            | Монтажные  |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        |                                  |  |                              |            |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*><br>(к ПУНКТУ 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы) <***><br>к ПУНКТУ 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|--|
|   |   | N на плане | N фото |  |
| Система информации на объекте               | ДЧ-В  |            |        | Текущий ремонт   |

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: системы средств информации должны соответствовать

ГОСТ

**Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (образовательной организации)**

Муниципальное образование Ровеньский муниципальный район

| № п/п  | Наименование общеобразовательной организации (полностью, в соответствии с Уставом)               | Наличие паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (образовательной организации) |  | Состояние доступности объекта   |
|--|--|--|--|---|
|  |  | Разработан (находится в разработке)  | Дата утверждения руководителем образовательной организации | Оценка состояния доступности (в том числе для различных категорий инвалидов) в соответствии с Классификатором объектов социальной инфраструктуры по состоянию (уровню) доступности. |
| <b>Образовательные организации дошкольного образования</b> |  |  |  |   |
| 1  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Наголенский детский сад «Берёзка» | разработан   | 22 апреля 2021 года  |   |

\* Классификатор объектов социальной инфраструктуры по состоянию (уровню) доступности. Приказ Минтруда России от 25 декабря 2012 года № 627. Таблица 10. (Указывается: - доступен полностью всем; - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); - доступен частично всем; - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); - доступно условно, - недоступно).

\*\* Указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта». Пункт 4 Приложения А.3 Паспорта объекта социальной инфраструктуры (Приказ Минтруда России от 25 декабря 2012 года № 627). Указывается вид работы в соответствии с классификатором: - текущий ремонт; - подготовка проектно-сметной документации; - строительство; - капитальный ремонт; - реконструкция; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания)

**Информация  
о разработке и утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по  
повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых ими  
услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий**

**Муниципальное образование Ровеньский муниципальный район**

| №<br>п/п   | Наименование<br>общеобразовательной<br>организации<br>(полностью, в<br>соответствии с<br>Уставом)                     | Наличие плана мероприятий<br>(«дорожной карты»)<br>по повышению доступности<br>образовательных организаций и<br>предоставляемых на них услуг,<br>обеспечивающих реализацию<br>соответствующих мероприятий |   | Объем финансирования предусмотренный на<br>реализацию плана мероприятий («дорожной<br>карты») по повышению доступности<br>образовательных организаций и<br>предоставляемых на них услуг,<br>обеспечивающих реализацию<br>соответствующих мероприятий |             |
|--|---|---|---|--|-------------|
|  |   | Разработан<br>(находится в<br>разработке)   | Дата утверждения<br>руководителем<br>образовательной<br>организации | в 2021 году  | В 2022 году |
| <b>Образовательные организации дошкольного образования</b> |   |   |   |  |             |
| 1.   | Муниципальное<br>бюджетное<br>дошкольное<br>образовательное<br>учреждение<br>«Наголенский<br>детский сад<br>«Берёзка» | разработан  | 22 апреля<br>2021 года  |  |             |